

# Stadt Eichstätt

Feinuntersuchung

Lebendige Barrierefreie Altstadt





## Luftbild





# Planungsumgriff





- Granitkleinsteinpflaster bruchrau
- Granitkleinsteinpflaster gesägt
- Granitsteinpflaster Mosaik bruchrau
- Granitgroßsteinpflaster bruchrau
- Granitgroßsteinpflaster alt (abgefahren)
- Granitgroßsteinpflaster gesägt
- Granitplatten
- Kalkstein gesägt
- Kalkstein bruchrau
- Betonpflaster
- Betonplatten
- Asphalt

## Analyse Bodenbeläge





Betonplatten + Granitkleinsteinpflaster bruchrau



Granitkleinsteinpflaster gesägt



Betonplatten + Granitsteinpflaster Mosaik bruchrau



Granitgroßsteinpflaster bruchrau



Granitgroßsteinpflaster bruchrau (abgefahren)



Granitgroßsteinpflaster gesägt

## Materialienkatalog



Granitplatten + Granitkleinsteinpflaster bruchrau



Betonplatten + Betonband



Betonplatten



Kalkstein gesägt




Kalkstein bruchrau



Asphalt

## Materialienkatalog



-  schadhafter Bodenbelag
-  schlecht begehbare Bodenbelag
-  fehlende rollstuhlgerechte Verbindung
-  fehlender/ zu enger Gehweg
-  fehlende rollstuhlgerechte Querungsmöglichkeit
-  Hindernis
-  mangelhafte gestaltete Bushaltestelle
-  mangelhafte Oberflächengestaltung

## Analyse Mängel



nicht rollstuhlgerechte Materialien



fehlende rollstuhlgerechte Querungsmöglichkeiten



schadhafte Materialien



Fehlende rollstuhlgerechte Verbindung bei Ausfahrten



Warenauslage stört Wegebeziehung



Mangelhafte Oberflächengestaltung

## Mängelkatalog





Hindernis durch Falschparker



mangelhaft gestaltete Haltestellen



Rinne als Stolperfalle



fehlende rollstuhlgerechte Verbindung



Hindernis durch Warenauslage



zu enge und vollgestellte Gehwege

## Mängelkatalog

## **Analyse Straßenmobiliar**



## Bänke



## Fahrradständer



## Leuchten



## Haltestellen



## Abfallbehälter




## Bepflanzung





# Poller



# Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit



Ergänzung mit Granitkleinsteinpflaster gesägt



Verbindung mit Betonpflasterband



Straßenumgestaltung zur Mischfläche



Verbindung mit Granitkleinsteinpflaster gesägt



Verbindung mit gesägtem Großstein aus Bestand (Farbigkeit bewahrt)

## Maßnahmenkatalog



Verbindung mit Granitgroßsteinpflaster gesägt



Querung mit Granitgroßsteinpflaster gesägt



Parken verhindern durch Poller



Straßenumgestaltung (Verkehrsarten getrennt)



Straßengestaltung: Granitkleinsteinpflaster mit Betonpflasterband



Ergänzung mit Granitgroßsteinpflaster gesägt

## Maßnahmenkatalog

## **Empfehlungen für Straßenmobiliar**



Sitzbank



Sitzbank optional



Pollerleuchte



Leuchte

## Vorschläge Straßenmobiliar Bestand



Fahrradständer



Poller Stein



Mülleimer



Fahrradständer



Poller Metall



Mülleimer

## Vorschläge Straßenmobiliar Bestand



Sitzmöglichkeit mit Rücken- und Armlehne



Schaukasten I



Sitzmöglichkeit mit Rücken- und Armlehne



Schaukasten II



Infotafel

## Vorschläge Straßenmobiliar Neu





Trinkbrunnen



Versorgungs- / Energiesäulen



Litfasssäule I



Litfasssäule II

## Vorschläge Straßenmobiliar Neu



Pflanztrog groß mit Sitzmöglichkeit



Pflanztröge



Bushäuschen I



Kinderspielplatz



Bushäuschen II

## Vorschläge Straßenmobiliar Neu



## Beispiele Umsetzung | Nicht rollstuhlgerechte Wegebeziehung



## Beispiele Umsetzung | Rollstuhlgerechte Wegebeziehung mit Granitgroßstein gesägt



## Beispiele Umsetzung | Wegebeziehung zugestellt



## Beispiele Umsetzung | Wegebeziehung frei von Hindernissen



## Beispiele Umsetzung | Mangelhaft gestaltete Bushaltestelle ohne Regen- und Sonnenschutz



## Beispiele Umsetzung | Transparentes Bushäuschen am Leonrodplatz





## Beispiele Umsetzung | Bestehende Baumscheiben ohne Sitzmöglichkeiten



## Beispiele Umsetzung | Vorschlag für Rundbank

